



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

### GIUDIZIO COMPLESSIVO

La qualità dell'edificio è buona, ha un ottimo stato di manutenzione e non ha particolari elementi di decoro. Lo spazio con cui si relaziona è di buona qualità e l'edificio si inserisce armoniosamente nel contesto.

### SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio in linea	
Epoca di costruzione	ottocento	
Altezza	2 piani - 6 metri	
Stato di conservazione	ottimo ristrutturato	
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale	
Funzione prevalente ai piani	PT 1	commerciale residenziale

### SPAZIO APERTO

Pertinenze	assenti	
Permeabilità del suolo	-	
Consistenza del verde	nulla	
Consistenza della vegetazione	nulla	

### SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede	
Illuminazione	ottima di recente costruzione	
Impianti tecnologici	assenti	