



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Pessimamente conservato l'edificio conserva però una struttura potenzialmente di valore che dovrebbe essere migliorata attraverso lavori di manutenzione straordinaria.

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio in linea	
Epoca di costruzione	ottocento	
Altezza	3 piani - 8 metri	
Stato di conservazione	scadente non ristrutturato	
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale	
Funzione prevalente ai piani	PT 1-2	commerciale residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze	corte privata senza parcheggio	
Permeabilità del suolo	non visibile	
Consistenza del verde	nulla	
Consistenza della vegetazione	nulla	

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede	
Illuminazione	ottima di recente costruzione	
Impianti tecnologici	assenti	