



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

### GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio, in ottime condizioni, presenta decorazioni sulla facciata. Contribuisce a formare la qualità architettonica e qualitativa del centro storico di Vigevano.

### SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio in linea	
Epoca di costruzione	barocco	
Altezza	3 piani - 9 metri	
Stato di conservazione	ottimo ristrutturato	
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale	
Funzione prevalente ai piani	PT 1-2	commerciale residenziale

### SPAZIO APERTO

Pertinenze	assente	
Permeabilità del suolo	-	
Consistenza del verde	nulla	
Consistenza della vegetazione	nulla	

### SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede	
Illuminazione	ottima di recente costruzione	
Impianti tecnologici	assenti	